ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул. "Александровска" № 26
тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

вх. № 13052 25.07.22

ДО
ПРОФ.Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

ОБЩИНА БУРГАС
Регистрационен индекс и дата
61-00-252/1 25. 07. 2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС
Регистрационен индекс и дата
08-00-13096 /25.07.22

На Ваше писмо с вх.№ 08-00-3864/18.07.2022 г.

Относно: Питане от Даниела Божинова – *Общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение*, относно спешни мерки срещу пропадане на алеята до Сарафово, гр. Бургас

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТУРМАНОВА,

Във връзка с отправено питане от Даниела Божинова – *Общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение*, относно спешни мерки срещу пропадане на алеята до Сарафово, гр. Бургас, с настоящето представям на Вашето внимание следната информация:

С писма изходящи номера №04-00-214/26.04.2022г. и 04-00-214(1)/05.05.2022г., отправени до Областния управители и министъра на регионалното развитие, сигнализирахме за сериозен нетърпящ отлагане проблем на територията на Община Бургас, при който се разрушава територия държавна собственост, граничеща с морския бряг.

На 18.05.2022г. Областният управител на област Бургас организира среща на място с експерти на Областна управа, Община Бургас и "Геозащиета" ЕАД гр. Варна.

На 14.06.2022 „Геозащита" ЕАД изпращат становище с констатации и препоръки. Две от препоръките свързани с ограничаване на движението по алеята и поставяне на нужната сигнализация са изпълнени от Община Бургас. Временно е ограничен достъпа в района, доколкото е възможно, с оглед недопускане на автомобилно движение по компрометирания участък от имот с идентификатор 07079.20.479, представляващ крайбрежна улица. Поставени са съответните пътни знаци и насипна дига за недопускане на автомобилно и пешеходно движение, но въпреки това се наблюдава, че преминаването на велосипедисти и пешеходци от там продължава.

Третата препоръка е свързана с необходимостта от предприемане на действия свързани с повърхностно отводняване и асфалтиране. Тъй като засегнатият имот е държавна собственост, тези действия би следвало да се предприемат от страна на държавата.

Доколкото ни е известно, Областният управител на област Бургас е изпратил информация до Постоянната комисия за защита на населението то бедствия и аварии към МВР, с искане да бъдат финансирани необходимите дейности. След направена справка в администрацията на областна управа, до момента няма получен отговор по отправеното искане.

В същото време ежедневните наблюдения, които извършват експерти на общината установяват, че разрушителните процеси не затихват, напротив задълбочават се и по всяка вероятност освен повърхностните води има друга по-сериозна причина за разрушаването. Поради това, Община Бургас със собствени средства възложи да бъде извършен обстоен оглед от независими експерти със съответната професионална квалификация, а именно екип инженери на дружеството „Проект трой" ЕООД, гр. Варна. Огледът обхваща крайбрежната ивица от края на

брегоукрепителната дамба (42^{0}32`23,98`` 27$^0$29`54,86``) до местността Ъгъла, гр. Бургас. Всички констатации и препоръки са представени в Становище от инж. Красимир Маринов. Основните констатации са следните:

1. Участъкът е с плажна ивица с променлива ширина – от 0 м в северната част при края на дамбата до 45 м при Бункера в местността Ъгъла. Същевременно бреговият склон повишава постепенно височината си от +4 м до +14 м.;

2. В зоната с ширина на плажа под 22 м морското вълнение достига бреговия клиф и се наблюдават активни абразионни процеси. Засегнатата от тези процеси ивица е с обща дължина около 300 м.;

3. Най-интензивна е морската абразия, непосредствено след брегоукрепителната дамба. В тази зона е изпълнен само насип от едри скални блокове с малка дебелина на пласта без обратен филтър от по-дребни скални материали или геотекстил, следствие на което размиването на глинестите материали, изграждащи клифа е безпрепятствено и видимо. Резултатът е подкопаване на крайбрежната алея и формиране на локални свличания. Следва да се отбележи, че крайбрежната алея играе и ролята на технологичен път за достъп за поддръжка и техническа експлоатация на изградените геозащитни съоръжения;

4. В участъка с координати 42^{0}32`26,80`` 27$^0$32`16,08`` на 280 м от края на дамбата, поради същите причини, се формира локално свлачище с площ около 50 м^2;

В заключение е установено, че основна причина за дестабилизацията на терена е морската абразия. Друга причина е нарушаването на баланса на наносите в тази територия, вследствие на изградената брегоукрепителна дамба, като част от брегоукрепителната система на обект: „Укрепване на свлачище кв. Сарафово“. С реализацията на обекта се преустановяват абразионните процеси в защитената от дамбата зона, а се активизират същите процеси в незащитения бряг. Дадена е препоръка, за да се предпази брега от последващи неблагоприятни, абразионни и свлачищни процеси, дамбата да се удължи с 300 м в посока към м. Ъгъла, гр. Бургас.

Обезпокоителен е фактът, че е налице разминаване в становището на „Геозащита“ ЕООД, гр. Варна и становището предоставено от „Проект трой“ ЕООД, гр. Варна.

Поради това, с писмо от 12.07.2022г. отново сме информирали МРРБ и Областна управа с настояване да се проведе нова комисия в разширен състав, в която да бъдат включени и външни експерти различни от служителите на държавното дружество „Геозащита“ ЕООД, гр. Варна.

Считам, че по този начин ще се намери най-правилното решение за предотвратяване на по-сериозна авария и ще бъдат предприети адекватни действия от страна на държавата за обезопасяване на брега, а с това и опазване живота и здравето на гражданите.

С уважение,
ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас