Към вх. № 11469/21г
28.06.21

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С
8000 Бургас, ул."Александровска" № 26
тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

ОБЩИНА БУРГАС
п. код 8000
Регистрационен индекс и дата
61-00-196/11/ 25. 06. 2021

ДО
ПРОФ.Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

КОПИЕ:

Г-ЖА ДАНИЕЛА БОЖИНОВА - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

На Ваше писмо изх. № 08-00-3357/27.05.2021 г.

Относно: Премахнати дървета на улица „св.св. Кирил и Методий“ и управление на зелената система на гр. Бургас

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС
Регистрационен индекс и дата
08-00-11698/ 28.06.21

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТУРМАНОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО БОЖИНОВА,

Във връзка с поставените в питане вх.№ 08-00-11469/11.05.2021г. относно премахнати дървета на улица „св.св. Кирил и Методий“ и управление на зелената система на гр.Бургас, Ви предоставяме следната информация:

Премахнатите дървесни видове по ул. "Св. Св. Кирил и Методий" са широколистни /сезонни/ дървета от вид: Източен чинар (Platanus orientalis), а по ул. „Асен Златаров“ *южна копривка* (Celtis australis). Това са широко разпространени дървета, развиващи голяма, висока и мощна корона от трета величина, използвани за озеленяване, главно в паркове и градини поради екологичните изисквания на средата и изисквания за просторно и свободно развитие на короната. Дърветата са използвани за залесяване на някой улици в Бургас през миналия век, при други условия на растежната среда и съществуващото тогава предимно нискоетажно застрояване, ситуирано на разстояние от регулационната граница на имотите. С промените в характера и начина на застрояване, включително на регулационните граници на имотите в ЦГЧ на гр. Бургас, се променят съответно и условията на растежната среда, вследствие на което цитираните дървесни видове стават несъвместими със съществуващата градска среда, което ги прави опасни и застрашаващи живота и здравето на хората. В конкретния случай с ул. "Св. Св. Кирил и Методий" не става въпрос за премахване на озеленена площ или промяна на нейното предназначение по смисъла на закона, **а за подмяна на едни дървесни видове с други**.

Край-уличното озеленяване е част от зелената система на града и след извършени ремонтни дейности на подземните комуникации, а след това и на настилките, на мястото на премахнатите, констатирани като опасни дървета, са засадени нови с цел запазване на баланса на зелената система. След извършен авариен ремонт от страна на ВиК Бургас на

подземни съоръжения по ул. "Кирил и Методий" и ул. "Асен Златаров" е установено, че кореновата система на съществуващите дървета е нарушена, предвид обстоятелствата че същата е засягала сервитута на сградните отклонения като е нанесла сериозни щети върху тях. Вследствие на тези обстоятелства, се констатира, че е застрашена стабилността на дърветата и това е увеличило риска от тяхното падане. Тези факти и обстоятелства са установени със констативни протоколи, както следва: Констативен протокол от 04.11.2020г. на Комисия назначена със Заповед №376/11.02.2020г., за ул. „Професор Асен Златаров" в участъка между ул. „Средна Гора" и ул. „Св. Св. Кирил и Методий"; Констативни протоколи от 18.01.2021г. и от 20.01.2021г. на Комисия назначена със Заповед №376/11.02.2020г., за ул. „Св. Св. Кирил и Методий" в участъка между ул. „Оборище" и бул. „Професор Асен Златаров"; Констативни протоколи от 22.01.2021г. на Комисия назначена със Заповед №376/11.02.2020г., за ул. „Св. Св. Кирил и Методий" в участъка между ул. „Цар Симеон I" и ул. „Оборище"; Констативен протокол от 19.04.2021г. на Комисия назначена със Заповед №376/11.02.2020г., за ул. „Св. Св. Кирил и Методий" в участъка между ул. „Професор Асен Златаров" и бул. „Демокрация";.

Изготвени са санитарни експертизи на всяко конкретно дърво, констативни протоколи с преценяване риска от падане на дърветата след извършеното прокопаване и предвидената вертикална планировка за отводняване и възстановяване на улицата. Взети са под внимание и многократните сигнали и искания на граждани. Санитарните експертизи са в съответствие с международния стандарт за одит (ISA), прилаган в оценяването на риска при дърветата издадено от международния институт по Арборизъм ISA.

Съгласно изготвените експертизи се констатира, че дърветата са на възраст над 40г. с височина на короната над 15 м., диаметри на стволовете над 40см., конфликтни дървета с увредена структура, /опасно наклонени с изнесен център на тежестта на ствол и корона/, с липса на проведени резитби за формиране на симетричен и стабилен строеж на короните в първите години след засаждане (70-те години на миналия век). Дърветата се развиват в нарушена среда /ограничени растежни условия за вида, засадени улично редово, през близки разстояния, с намалена дълговечност, слаба жизненост/. Същите са с голяма тежест на стволовете и короните и постоянно изложени на вятър.

Дървета са с повърхностно развита коренова система с хоризонтални корени, намиращи се под асфалт, тротоарни плочи и бетонови основи на прилежащи сгради. За тази територия е характерна нарушена структура и хидрология на почвата, затруднено отводняване. При аварийният ремонт на подземната инфраструктура са отстранени носещи корени, намиращи се в сервитута на сградните отклонения и нанасящи вреда върху тях. При част от останалите видими корени се наблюдава кореново гниене и кухини в основата на кореновата шийка на дървета, причинено от развитието на коренова гъба /Heterobasidion annosum/. Стволовете на дърветата са с голям диаметър - над 40 см, височина над 10 м и голяма тежест. При 90% от дърветата се наблюдава изкривяване на стволовете с изместване центъра на тежестта по посока улицата или към сградите. Стволовете на някои от дърветата са с наклон над 10 градуса с видими наранявания по кората и дървесината от преминаващи високи МПС /моторни превозни средства с височина 3-4м/. Част от стволовете на дърветата са кодоминантни / V-образни/. По стволовете са налични множество повреди, механични наранявания, липсваща кора, некрози и нетипично оцветяване на кората - индикатор за наличие на конструктивни проблеми с дървесината. Наблюдава се липса на покриваща дървесина, пукнатини, сълзене от беловината, загнила сърцевина, гнилостни процеси (бяло и кафяво гниене), вредители /короядн/, наличие на гъби - Massaria /Splanchnonema platani/. Дърветата са с големи корони, изнесени към жилищните сгради и улицата /част от короните са над покривните пространства, поради което нанасят щети върху сградите, събарят керемиди

и при ветрове рушат покриви и тераси/. Гъстотата на короната на дърветата е малка, представена главно от стволове, липса на формирани вътрешни основни клони, водещи до намалена устойчивост на вятър и увеличаване на натоварването в основата на същите.

Короните са дисбалансирани /неравномерно разпределени над улици, тротоари и сгради/. Същите са постоянно изложени на вятър. Съотношението на живата корона е около 20-50%.

В подкрепа на направените констатации прилагаме снимков материал с наличие на процеси по дестриктуриране на дървесината и кореново гниене - Приложение № 11.

С оглед констатациите на комисията опасните дървета са премахнати в спешен порядък с цел гарантиране живота и здравето на хората, както и опазване на тяхното имущество.

За запазване баланса на зелената система, на мястото на премахнатите общо 80 бр опасни дървета, на тяхно място са засадени 66 нови дървета, като предстои засаждане на още 25 нови дървета. Новите дървесни видове са подбрани като подходящи за градска територия и са съобразени с условията при които ще вирeят.

Приложените факти показват, че извършените действия по премахване на опасни дървета не са самоцелни, а са продиктувани от висшата цел че човешкият живот е най-ценен и водещ при изпълнение на задълженията произтичащи от закона за общините да полагат необходимите грижи за опазване и поддържане на зелената система, като не позволяват тя да застрашава живота и здравето на гражданите включително да не повреждa тяхното имущество.

В структурата на общинска администрация за дейностите по управление на зелената система са предвидени 7 щатни бройки. Към настоящия момент функциите се осъществяват от 4 бр. ландшафтни архитекти и 3 бр. специалисти с профил Гимназията по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“/ бившия Строителен техникум/.

Те са разпределени по следния начин- два броя главни експерти ландшафтни архитекти в отдел „Строителство, озеленяване и енергийна ефективност“, един брой експерт ландшафтен архитект в ЦАУ „Приморие“, един брой експерт ландшафтен архитект в ЦАУ „Зора“, и три броя главни специалисти в ЦАУ „Освобождение“, ЦАУ „Възраждане“ и ЦАУ „Изгрев“.

Отдел „Озеленяване“ е трансформиран съгласно Решение по т. 24 от Протокол № 6 на Общинският съвет-Бургас от 28.01.2020 г. с което е одобрена нова структура на общинската администрация за мандат 2019-2023. Експертите от трансформирания отдел са включени в състава на отдел „Строителство, озеленяване и енергийна ефективност“ в дирекция „Строителство“. Промяната е обусловена от сливането на два отдела, с което се оптимизира административната тежест от съществуването на по-голям брой ръководни позиции. С направената в началото на 2021г. десет процентна оптимизация на числеността на общинската администрация, бяха закрити няколко ръководни бройки, една от които засегна отдел „Озеленяване“.

Намаляването в ресора е от 8 на 7 щатни бройки.

Съгласно решението на Общинския съвет е утвърден и Устройствен правилник на общинска администрация, съгласно който функциите, които осъществява отдел „Строителство, озеленяване и енергийна ефективност“ в областта на озеленяването и благоустрояването са :

а) разработва средносрочни и краткосрочни програми за планиране и изграждане на озелененитe площи;

б) извършва инвеститорски контрол върху поддържането на озелененитe площи (включително детски съоръжения, паркови-архитектурни елементи и паркова мебел) и на обекти ниско строителство (благоустрояване и паркоустрояване) на община Бургас;

в) организира и упражнява контрол по съставянето или организирането на публичен регистър на картотекираната растителност;

г) поддържа архив за всички обекти от зелената система на община Бургас;

д) упражнява цялостен контрол върху опазването на озелененитe площи, дълготрайната декоративната дървесна храстова и цветна растителност;

е) дава препоръки за опазване на растителността и извършване на компенсаторно озеленяване, както и предписания за възстановителни мероприятия;

ж) подготвя процедурите за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайната декоративна растителност;

з) следи за заплащане на обезщетение или възстановяване на всички нанесени щети на озелененитe площи.

С УВАЖЕНИЕ:

Инж. ЧАНКА КОРАЛСКА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ“ СТРОИТЕЛСТВО“